

地水火風

牧野 恒一

博多の整形外科医院で火災が発生し、入院患者など10人の方が亡くなった。この火災は、病院・診療所の安全の問題だけでなく、高齢化に伴う安全基準、高齢者の介護、地域医療のあり方など、重い課題を内包している。今回は、この火災について考えてみたい。

博多の整形外科医院で火災が発生し、入院患者など10人の方が亡くなった。この火災は、病院・診療所の安全の問題だけでなく、高齢化に伴う安全基準、高齢者の介護、地域医療のあり方など、重い課題を内包している。今回は、この火災について考えてみたい。

この医院は、耐火構造4階・地下1階建てで、自動火災報知設備や消火器などは適法に設置され避難訓練などもなされていたが、4階まで通じる階段室の防火戸が閉まらず、煙が上階に拡大した

この医院は、耐火構造4階・地下1階建てで、自動火災報知設備や消火器などは適法に設置され避難訓練などもなされていたが、4階まで通じる階段室の防火戸が閉まらず、煙が上階に拡大した

て軽くなっているため一気に上階に拡大し、上階が延焼したり、上階にいる人がCO中毒で亡くなったたりする。階段が煙突のようにになるとそれを使

て軽くなっているため一気に上階に拡大し、上階が延焼したり、上階にいる人がCO中毒で亡くなったたりする。階段が煙突のようにになるとそれを使

博多の整形外科医院の火災 (その1)

温になると閉鎖するタイプの防火戸を設置すればよかつたが、昭和47年の千日デパートビル火災で上階にいた118人の方がCO中毒で亡くなった

温になると閉鎖するタイプの防火戸を設置すればよかつたが、昭和47年の千日デパートビル火災で上階にいた118人の方がCO中毒で亡くなった

には常時閉鎖式の防火戸が設置されていたと報じられていた。昭和44年の基準には適合していたようだが、その後増改築

には常時閉鎖式の防火戸が設置されていたと報じられていた。昭和44年の基準には適合していたようだが、その後増改築

がC0中毒で亡くなった等がなされていなければならぬ。この階段室に設置されていた7枚の防火戸は全

がC0中毒で亡くなった等がなされていなければならぬ。この階段室に設置されていた7枚の防火戸は全

て閉鎖されなかった。防火戸が閉鎖されない理由は一般的には次の三つが考えられるが、今後の調査で明らかにされるべき事項である。

て閉鎖されなかった。防火戸が閉鎖されない理由は一般的には次の三つが考えられるが、今後の調査で明らかにされるべき事項である。

①バネ、感知器、連動機構などの機械的不備
②閉鎖エリアへの物品放置など管理上の不備
③意図的に閉鎖しないようにする人為的理由

①バネ、感知器、連動機構などの機械的不備
②閉鎖エリアへの物品放置など管理上の不備
③意図的に閉鎖しないようにする人為的理由

この医院では、防火戸は40年以上点検されていなかった、という報道もある。機械を40年間点検もせずに放っておいて、閉鎖しない防火戸がある

この医院では、防火戸は40年以上点検されていなかった、という報道もある。機械を40年間点検もせずに放っておいて、閉鎖しない防火戸がある

「1階から2階への火煙の拡大は許される？」
今回、1階で発生した火災で2階に入院していた高齢者8人が亡くなり、階段区画の重要性が改めて認識されたが、実は、建築基準法上は1階から2階に火煙が拡大することは想定内とされている。現にこの整形外科医院でも、火煙の拡大ルートとなった中央付近の階段室の他に、玄関付近に2階にのみ通ずる階段があつたが、1階には戸がなく、2階には(防火戸でない)アルミの戸があるだけだった。結局この戸が効いて、この階段からの火煙の拡大はな

「1階から2階への火煙の拡大は許される？」
今回、1階で発生した火災で2階に入院していた高齢者8人が亡くなり、階段区画の重要性が改めて認識されたが、実は、建築基準法上は1階から2階に火煙が拡大することは想定内とされている。現にこの整形外科医院でも、火煙の拡大ルートとなった中央付近の階段室の他に、玄関付近に2階にのみ通ずる階段があつたが、1階には戸がなく、2階には(防火戸でない)アルミの戸があるだけだった。結局この戸が効いて、この階段からの火煙の拡大はな

(次回に続く)